

アフターサービス一覧 | メンテナンス・プログラム | 延長保証 | アクセサリーWEBカタログ | Useful links ▾

トップページ > アフターサービス一覧 > リコール関連情報 > 2014年7月16日 208、2008 サスペンション（ロアアーム取り付けボルト）の不具合

2014年7月16日 208、2008 サスペンション（ロアアーム取り付けボルト）の不具合

印刷

2014年7月16日 208、2008 サスペンション（ロアアーム取り付けボルト）の不具合	
2014年4月18日 208 電気装置の不具合	208 電気装置の不具合
2014年4月18日 508、3008、5008 制動装置、電気装置の不具合	508、3008、5008 制動装置、電気装置の不具合

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(cc))
ブジョー	ABA-A94HM01	2008	普通・乗用	箱型	HM01(1,199cc)
	ABA-A95F01				5F01(1,598cc)
	ABA-A9CHM01	208			
	ABA-A9HM01				HM01(1,199cc)

リコール届出一覧表


リコール届出日:平成26年7月16日
リコール開始日:平成26年7月16日

リコール届出番号	外-2061		
届出者の氏名又は名称	ブジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 国久 (製作国: フランス共和国) (製作者名: オートモビル・ブジョー) (問い合わせ先: 0120-840-240 ブジョーコール)		
不具合部位（部品名）	サスペンション（ロアアーム取り付けボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションにおいて、ロアアーム取り付けボルトの強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが破損して、異音が発生し、最悪の場合、ステアリング操作に支障をきたすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ロアアーム取り付けボルトを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者: 電話・ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌へ掲載する。 対策実施済車両: 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-2061のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
ブジョー	ABA-A94HM01	2008	VF3CJUHMZ0DY052614～ VF3CJUHMZ0DY079087 平成25年12月18日～平成26年 2月9日	147台	
	ABA-A95F01		VF3CC5FS9DW068656～ VF3CC5FS9DW074432 平成25年11月15日～平成25年 12月18日	106台	
	ABA-A9CHM01	208	VF3CAHMZ0DW070231～ VF3CAHMZ0DW080819 平成25年11月15日～平成26年 2月9日	83台	
	ABA-A9HM01		VF3CCHMZ0DW069131～ VF3CCHMZ0DW082499 平成25年11月15日～平成26年 2月9日	468台	
合計	計4型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成25年11月15日～平成26年 2月9日	804台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



不具合の内容

フロントサスペンションにおいて、ロアアーム取り付けボルトの強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが破損して、異音が発生し、最悪の場合、ステアリング操作に支障をきたすおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ロアアーム取り付けボルトを良品と交換する。

識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-2061のステッカーを貼付する。