

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成 30 年 4 月 25 日

| | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|-----|--|
| リコール届出番号 | 外 - 2651 | リコール開始日：平成 30 年 4 月 25 日 | | |
| 届出者の氏名又は名称 | プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先： 0120-55-4160 シトロエンコール) | | | |
| 不具合部位（部品名） | 車体装置（テールゲートドア） | | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | テールゲートドアにルーフスポイラーを取り付けるための接着剤が不適切なため、高温の環境下でルーフスポイラーが変形するものがある。そのため、そのままの状態ではテールゲートドアの開閉操作を行うと、ルーフスポイラーがルーフに接触し、テールゲートドアから剥がれて脱落するおそれがある。 | | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、テールゲートドアのシリアル番号を確認し、対象のものはテールゲートドアを良品に交換する。 | | | |
| 不具合件数 | 0 件 | 事故の有無 | 0 件 | |
| 発見の動機 | 本国からの情報による。 | | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2651のステッカーを貼付する。 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|-------------|-------|---|------------|----|
| プジョー | ABA-T9WHN02 | 「308」 | VF3LRHNYWFS340506～VF3LRHNYWGS006994 平成28年2月8日～平成28年3月11日 | 18台 | |
| 合計 | 計1型式 | 計1車種 | 輸入期間の全体の範囲 平成28年2月8日～平成28年3月11日 | 18台 | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



不具合の内容

テールゲートドアにルーフスポイラーを取り付けるための接着剤が不適切なため、高温の環境下でルーフスポイラーが変形するものがある。そのため、そのままの状態ではテールゲートドアの開閉操作を行うと、ルーフスポイラーがルーフに接触し、テールゲートドアから剥がれて脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、テールゲートドアのシリアル番号を確認し、対象のものはテールゲートドアを良品に交換する。

識別

テールゲートドアのロックストライカー取付ボルト（右側）に黄ペイントを塗る。