連絡先　自動車局審査・リコール課リコール監理室
ＴＥＬ：03-5253-8111　（内線）42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 3 年 10 月 26 日

リコール届出番号	外-3304	リコール開始日：令和 3 年 10 月 26 日	
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役社長 兼 CEO　ヘグストロム ポンタス (製作国：　フランス共和国) (製作者名：　オートモビル・プジョー) (問い合せ先：0120-840-240　プジョーコール)		
不具合部位（部品名）	物品積載装置（ルーフキャリア）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ルーフキャリアにおいて、取付部の設計が不適切なため、風圧等への耐久性が不足しているものがある。そのため、自転車等の荷物を積載し時速１００ｋｍ以上で走行すると、ルーフキャリアが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、該当のルーフキャリアを回収する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	● 使用者　：電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車特定整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているので、機関誌等への掲載は行わない。 ● 弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型　式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3DA-R8AH01	「508」	VR3FHEHZRJY216700～VR3FHEHZRKY063968 平成31年2月20日～令和元年5月14日	2 台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成31年2月20日～令和元年5月14日	計2台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改 善 箇 所 説 明 図

ルーフキャリア

注：［　　］は対策する部品を示す

不具合の内容

ルーフキャリアにおいて、取付部の設計が不適切なため、風圧等への耐久性が不足しているものがある。そのため、自転車等の荷物を積載し時速１００ｋｍ以上で走行すると、ルーフキャリアが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、該当のルーフキャリアを回収する。

識別

運転席側ドアロックストライカー上部固定ボルトの頭に白ペイントを塗る。