連 絡 先 ： 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42361
アドレス ： https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 07 年 03 月 12 日

リコール届出番号	外-3945	リコール開始日	令和 07 年 03 月 12 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国 ： フランス共和国 製作者名 ： Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 ： 専用フリーダイヤル ： TEL：0120-840-240 製作者名 ： Automobiles CITROEN 問い合わせ先 ： 専用フリーダイヤル ： TEL：0120-55-4106 ホームページ ： https://www.stellantis.jp	
不具合の部位（部品名）	電気装置（バッテリーマネージメントユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駆動用バッテリーのバッテリーマネージメントユニットにおいて、バッテリーから送信される無効な信号を不具合と誤判定することがある。そのため、警告灯が点灯し、警告メッセージが表示されると共に駆動電源が遮断され、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリーマネージメントユニットのソフトウエアを対策プログラムに更新する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ZAA-P21ZK01	「e-208」	VR3UHZKXZNT114042 令和05年04月11日	1 台	
シトロエン	ZAA-C41ZK01	「e-C4」	VR7BCZKXCNE063280～VR7BCZKXCNE067350 令和 05 年 06 月 09 日～令和 05 年 08 月 28 日	7 台	
	（2 型式）	（2 車種）	（輸入期間の全体の範囲） 令和 05 年 04 月 11 日～令和 05 年 08 月 28 日	（計 8 台）	

【補足】本件は、令和 5 年 3 月 30 日付け届出番号「外-3594」にてリコール届出したものであるが、本国から対象車を追加する旨の連絡があったため、対象範囲を拡大し届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改 善 箇 所 説 明 図



駆動用バッテリー



基準不適合部位

□ 交換/対策部位

駆動用バッテリーのバッテリーマネージメントユニットにおいて、バッテリーから送信される無効な信号を不具合と誤判定することがある。そのため、警告灯が点灯し、警告メッセージが表示されると共に駆動電源が遮断され、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリーマネージメントユニットのソフトウエアを対策プログラムに更新する。

識別 ： 車台番号の左から一桁目の上部に、白色のペイントを塗る。