連 絡 先 ： 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42361
アドレス ： https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 07 年 07 月 17 日

リコール届出番号	外-4042	リコール開始日	令和 07 年 07 月 17 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁 製作国 ： フランス共和国 製作者名 ： Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 ： 専用フリーダイヤル ： TEL：0120-840-240 ホームページ ： https://www.stellantis.jp		
不具合の部位（部品名）	電気装置（フロントドアコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントドアコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、以下の不具合が発生するおそれがある。 ・ドアガラスの挟み込み防止機能が働かない ・集中ドアロックが作動しない ・ドアミラーの折り畳み・展開ができない ・ギアが P に固定されて車両が動かない ・ドアガラスが昇降しない		
改善措置の内容	全車両、フロントドアコントロールユニットの制御プログラムを対策仕様に更新する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3BA-P54HN05	「408」	VR3FPHNSTPY633487～VR3FPHNS4RY616845 令和 06 年 03 月 13 日～令和 06 年 12 月 08 日	48 台	
プジョー	3LA-P545G06H	「408 HYBRID」	VR3F3DGYTRY503965～VR3F3DGY1RY606196 令和 06 年 03 月 13 日～令和 06 年 12 月 08 日	31 台	
プジョー	3DA-P51YH01	「308」	VR3FBYHZTRY503993 令和 06 年 09 月 29 日	1 台	
プジョー	3LA-P515G06H	「308 HYBRID」	VR3F3DGYTRY503997 令和 06 年 08 月 22 日	1 台	
	（4 型式）	（4 車種）	（輸入期間の全体の範囲） 令和 06 年 03 月 13 日～令和 06 年 12 月 08 日	（計 81 台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改 善 箇 所 説 明 図





フロントドアコントロールユニット

対策部位

基準不適合部位

フロントドアコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、以下の不具合が発生するおそれがある。
- ドアガラスの挟み込み防止機能が働かない
- 集中ドアロックが作動しない
- ドアミラーの折り畳み・展開ができない
- ギアがＰに固定されて車両が動かない
- ドアガラスが昇降しない

改善の内容

全車両、フロントドアコントロールユニットの制御プログラムを対策仕様に更新する。

識別　：車台番号の左から8桁目の上部に黄色のペイントを塗る。