連 絡 先 ： 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42361
アドレス ： https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 07 年 09 月 04 日

リコール届出番号	外-4066	リコール開始日	令和 07 年 09 月 04 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国 ： フランス共和国 製作者名 ： Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 ： 専用フリーダイヤル ： TEL：0120-840-240 製作者名 ： Automobiles CITROEN 問い合わせ先 ： 専用フリーダイヤル ： TEL：0120-55-4106 ホームページ ： https://www.stellantis.jp	
不具合の部位（部品名）	車内情報システム（制御モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車内情報システム（速度計、ナビゲーション、オーディオ等の統合システム）において、制御プログラムが不適切なため、タッチスクリーンとメータークラスター（速度計）が消灯し、速度の確認が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車内情報システムの制御プログラムを対策仕様に更新する。なお、改善のためのプログラムの書き換えは、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。		
不具合件数	5 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3DA-K9PYH01	「リフター」	VR3EBYHZ0RJ014309～VR3EBYHZXSJ573758 令和 06 年 07 月 05 日～令和 07 年 04 月 30 日	561 台	
プジョー	3DA-K9PYH01L	「リフター」	VR3EBYHZ0RJ012642～VR3EBYHZ6SJ577600 令和 06 年 07 月 05 日～令和 07 年 04 月 30 日	908 台	
シトロエン	3DA-K9CYH01	「ベルランゴ」	VR7EBYHZ0RJ009660～VR7EBYHZ2SJ573493 令和 06 年 06 月 06 日～令和 07 年 04 月 30 日	809 台	
シトロエン	3DA-K9CYH01L	「ベルランゴ」	VR7EBYHZ3RJ009667～VR7EBYHZ0SJ576800 令和 06 年 07 月 05 日～令和 07 年 04 月 30 日	1005 台	
	（4 型式）	（2 車種）	（輸入期間の全体の範囲） 令和 06 年 06 月 06 日～令和 07 年 04 月 30 日	（計 3,283 台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改 善 箇 所 説 明 図

車内情報システム

制御モジュール

対策部位

基準不適合部位

車内情報システム（速度計、ナビゲーション、オーディオ等の統合システム）において、制御プログラムが不適切なため、タッチスクリーンとメータークラスター（速度計）が消灯し、速度の確認が出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、車内情報システムの制御プログラムを対策仕様に更新する。なお、改善のためのプログラムの書き換えは、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。

識別　：作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るシステムバージョンが、KMW.1.27.53.x以上であることにより識別する。