

## リコール届出一覧表


リコール届出日：平成 30 年 8 月 8 日

リコール届出番号	外 - 2707	リコール開始日：平成 30 年 8 月 9 日	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)		
不具合部位 (部品名)	始動装置 (スターターリレー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンスターターを制御しているリレーの成形加工が不適切なため、リレー内部の接点に変形しているものがある。そのため、リレーの接点が常に接続されると、スターターが回り続け、最悪の場合、スターターが高温になり火災に至るおそれがある。または、リレーの接点が接続されないとエンジンが始動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リレーの製造日を確認し、該当する日付のものは良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 対象台数が極めて少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2707のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A9HM01	「208」	VF3CCHMZ6GT189912～VF3CCHMZ6GW036895 平成28年10月31日～平成28年12月2日	26台	
	LDA-W2WAH02	「508」	VF38EAHWTGL031604～VF38EAHWTGL031937 平成28年9月13日	2台	
合計	計2型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成28年9月13日～平成28年12月2日	28台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図



注：  は点検する部品を示す

### 不具合の内容

エンジンスターターを制御しているリレーの成形加工が不適切なため、リレー内部の接点に変形しているものがある。そのため、リレーの接点が常に接続されると、スターターが回り続け、最悪の場合、スターターが高温になり火災に至るおそれがある。または、リレーの接点が接続されないとエンジンが始動できないおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、リレーの製造日を確認し、該当する日付のものは良品と交換する。

### 識別

エンジンルーム内ヒューズボックスのふた上面に黄色のペイントでマーキングします。