

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 元年 9月 27日

リコール届出番号	外 - 2930	リコール開始日：準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール)		
不具合部位（部品名）	車体（テールゲート）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールゲートストラットの取付部において、部品特性の検証が不十分だったため、テールゲート開閉時にテールゲートストラットとテールゲートが干渉するものがある。そのため、取付部に負荷がかかり、テールゲートストラットが取付部から外れ、最悪の場合、テールゲートが落下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、テールゲートストラットとテールゲートのクリアランスを点検し、干渉している場合はテールゲートストラットの取付部の位置を変更する。尚、テールゲートストラットの取付部に損傷がある場合は新品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2930のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3BA-R85G06	「508」	VR3F35GFRJY215559～VR3F35GFRKY027964 平成31年2月2日～平成31年4月9日	94台	
	3DA-R8AH01		VR3FHEHZRJY182906～VR3FHEHZRKY028136 平成31年2月20日～平成31年4月9日	198台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成31年2月2日～平成31年4月9日	292台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図



注：  は対策を施す箇所を示す

### 不具合の内容

テールゲートストラットの取付部において、部品特性の検証が不十分だったため、テールゲート開閉時にテールゲートストラットとテールゲートが干渉するものがある。そのため、取付部に負荷がかかり、テールゲートストラットが取付部から外れ、最悪の場合、テールゲートが落下するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、テールゲートストラットとテールゲートのクリアランスを点検し、干渉している場合はテールゲートストラットの取付部の位置を変更する。尚、テールゲートストラットの取付部に損傷がある場合は新品に交換する。

### 識別

テールゲートロックストライカー上部固定ボルトの頭に黄ペイントを塗る。