

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 2 年 8 月 27 日

リコール届出番号	外-3078	リコール開始日：準備出来次第		
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)			
不具合部位（部品名）	冷却装置（EGR バルブ冷却水ホース）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	EGRバルブ冷却水ホースにおいて、配索設計が不適切なため、当該ホースとエアフィルターハウジングとのクリアランスが小さくなり、走行中の振動により接触することがある。そのため、当該ホースが損傷し冷却水が漏れ、最悪の場合、エンジンオーバーヒートに至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、エアフィルターハウジングのリップをカットする。なお、EGRバルブ冷却水ホースが損傷している場合は、当該ホースを新品に交換する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3078のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	LDA-T9YH01	「308」	VF3LBYHZRJS305739～VF3LBYHZRKS344688 平成30年11月27日～令和元年11月20日	839台	
	LDA-T9WYH01	「308」	VF3LCYHZRJS305898～VF3LCYHZRKS345074 平成30年11月27日～令和元年12月24日	639台	
	不明	「RIFTER」	VR3ECYHZRKJ558797 平成31年3月22日	1台	
合計	計2型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年11月27日～令和元年12月24日	計1,479台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



EGRバルブ冷却水ホース、
エアフィルターハウジング

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

EGRバルブ冷却水ホースにおいて、配索設計が不適切なため、当該ホースとエアフィルターハウジングとのクリアランスが小さくなり、走行中の振動により接触することがある。そのため、当該ホースが損傷し冷却水が漏れ、最悪の場合、エンジンオーバーヒートに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアフィルターハウジングのリブをカットする。なお、EGRバルブ冷却水ホースが損傷している場合は、当該ホースを新品に交換する。

識別

車台番号打刻の下段左側に黄ペイントを塗る。