

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 2 年 10 月 1 日

リコール届出番号	外-3104	リコール開始日：準備出来次第		
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)			
不具合部位 (部品名)	座席 (リアシート取付ボルト)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアシートにおいて、設計での検証が不十分なため、リアシート取付ボルトの締付トルクが不足している。そのため、走行中の振動等により当該ボルトが緩み、リアシートフレームの溶接部が破断して、最悪の場合、乗員が安全に着座できないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、リアシート取付ボルトを対策後のトルクで締め付ける。なお、リアシートフレームに損傷がみられる場合は、リアシートフレームを新品に交換する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3104のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-P845G01	「3008」	VF3M45GZWGS210906～VF3M45GZWHS040191 平成29年2月22日～平成29年4月10日	258台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成29年2月22日～平成29年4月10日	計258台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図



注：  は対策する部品を示す

### 不具合の内容

リアシートにおいて、設計での検証が不十分なため、リアシート取付ボルトの締付トルクが不足している。そのため、走行中の振動等により当該ボルトが緩み、リアシートフレームの溶接部が破断して、最悪の場合、乗員が安全に着座できないおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、リアシート取付ボルトを対策後のトルクで締め付ける。なお、リアシートフレームに損傷がみられる場合は、リアシートフレームを新品に交換する。

### 識別

運転席側ドアロックストライカーの上側の固定ボルトに黄ペイントを塗る。