

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 2年 10月 16日

リコール届出番号	外-3110	リコール開始日：準備出来次第		
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)			
不具合部位（部品名）	電気装置（バッテリーケーブル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリーケーブルにおいて、設計指示が不適切なため、端子が誤った材質で製造されているものがある。そのため、早期に劣化し抵抗値が大きくなり、端子部が発熱して、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、バッテリーケーブルの端子形状を確認し、対象の場合はバッテリーケーブルを良品に交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	0件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>● 対策実施済車両：対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3110のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-P845G01	「3008」	VF3M45GZWJS220730～VF3M45GZWJS224780 平成30年6月21日～平成30年7月13日	7台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年6月21日～平成30年7月13日	計7台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図



注：  は対策する部品を示す

### 不具合の内容

バッテリーケーブルにおいて、設計指示が不適切なため、端子が誤った材質で製造されているものがある。そのため、早期に劣化し抵抗値が大きくなり、端子部が発熱して、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、バッテリーケーブルの端子形状を確認し、対象の場合はバッテリーケーブルを良品に交換する。

### 識別

運転席側ドアロックストライカーの下側の固定ボルトの頭に青ペイントを塗る。