

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 3 年 3 月 4 日

リコール届出番号	外-3185	リコール開始日：令和 3 年 3 月 4 日		
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役社長 木村 隆之 (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)			
不具合部位（部品名）	電気装置（ダッシュボードハーネス）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダッシュボードハーネスにおいて、配策設計が不適切なため、ステアリングコラムと接触することがある。そのため、車両振動等により当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、ホーン、ワイパー、ADAS（運転支援システム）、運転席エアバッグ、方向指示器のいずれかが作動しなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ダッシュボードハーネスを電子ステアリングロックに固定する。なお、ダッシュボードハーネスに損傷がある場合は、ハーネスを補修する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 弊社ホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3BA-R85G06	「508」	VR3F35GFRJY194935～VR3F45GFRLY007243 平成31年2月2日～令和2年8月6日	788台	
	3DA-R8AH01	「508」	VR3FHEHZRJY153484～VR3FEJHZRLY009317 平成31年2月20日～令和2年8月6日	940台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成31年2月2日～令和2年8月6日	計1,728台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



注： は対策する箇所を示す

不具合の内容

ダッシュボードハーネスにおいて、配策設計が不適切なため、ステアリングコラムと接触することがある。そのため、車両振動等により当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、ホーン、ワイパー、ADAS（運転支援システム）、運転席エアバッグ、方向指示器のいずれかが作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ダッシュボードハーネスを電子ステアリングロックに固定する。なお、ダッシュボードハーネスに損傷がある場合は、ハーネスを補修する。

識別

車台番号打刻の上段右側に黄ペイントを塗る。