

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和04年12月22日

リコール届出番号	外-3545	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 ホームページ : <a href="https://www.stellantis.jp">https://www.stellantis.jp</a>	
不具合の部位(部品名)	車体(アンダーエンジンプロテクター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アンダーエンジンプロテクターにおいて、設計が不適切な為、オフロード走行の際にプロテクター内に草が堆積する場合がある。このため、堆積した草が排気管と接触して火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アンダーエンジンプロテクターを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクト メール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3DA-K9PYH01	「リフター」	VR3ECYHZRLJ552543～VR3ECYHZRMJ801746 令和02年07月14日～令和04年01月04日	769台	
	不明	「リフター」	VR3ECYHZRKJ744327～VR3ECYHZRKJ832874 令和元年10月30日～令和02年08月06日	221台	
	(2型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年10月30日～令和04年01月04日	(計990台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

# 改善箇所説明図



アンダーエンジンプロテクター

□ 交換/対策部位

## 基準不適合部位

アンダーエンジンプロテクターにおいて、設計が不適切な為、オフロード走行の際にプロテクター内に草が堆積する場合がある。このため、堆積した草が排気管と接触して火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、アンダーエンジンプロテクターを対策品に交換する。

識別 : 車台番号打刻の上段左側に黄色のペイントを塗る。